



CORNTROL

A new advance in multi-intelligent control systems
- user manual -

index

1

USER INTERFACE

- หน้าจอแสดงผล (7-Segment display)
- ไฟสีญัลเตือนและแสดงสถานะการทำงาน (LED signals)
- การแสดง Error ที่ 7-Segment

3

FUNCTION

- การแสดงอุณหภูมิ
- การทำงานของคอมเพรสเซอร์
- การทำงานของพัดลมคงอยู่
- การลดความร้อน
- การแจ้งเตือนเมื่ออุณหภูมิสูงกว่าหรือต่ำกว่าขอบเขตที่กำหนด
- การป้องกันแรงดันไฟฟ้าสูงต่ำ
- การตรวจสอบสถานะของประตู
- การเชื่อมต่อ Wi-Fi และการรับส่งข้อมูลผ่านระบบ Cloud
- การอัปเดต firmware ของระบบผ่านกระบวนการ OTA (Over-the-Air)

8

PARAMETER SETTING

- การตั้งค่าและดูค่าพารามิเตอร์ในระดับ User
- การตั้งค่าและดูค่าพารามิเตอร์ในระดับ Advance
- ตารางแสดงพารามิเตอร์ทั้งหมดของระบบ

13

HARDWARE SPECIFICATION

- Mounting size (mm)
- Output relays
- Temperature sensor probe
- Wiring diagram

14

CORNTROL SOFTWARE

- ขั้นตอนการเชื่อมต่ออุปกรณ์

Please scan this QR code to
access the English user manual.



IoT Digital Controller

Alpha I



(7-Segment display)

- เมื่อเลือกแสดงอุณหภูมิของ Probe 1 สามารถแสดงอุณหภูมิได้ตั้งแต่ -40.0°C ถึง +85.0°C (กรณี Offset เป็น 0.0°C) ความแม่นยำ ±1.0°C
- เมื่อเลือกแสดงอุณหภูมิของ Probe 2 สามารถแสดงอุณหภูมิได้ตั้งแต่ -30.0°C ถึง +99.9°C (กรณี Offset เป็น 0.0°C) ความแม่นยำ ±1.0°C
- ความละเอียด 0.1°C/ step

ไฟสัญญาณ์แสดงสถานะการทำงาน - LED signals			
อุปกรณ์	ลักษณะ	ความหมาย	
Compressor (คอมเพรสเซอร์)		ติดสว่าง	คอมเพรสเซอร์กำลังทำงาน
		ติดกระพริบ	หน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์
Fan Coil (พัดลมอยู่เย็น)		ติดสว่าง	พัดลมกำลังทำงาน
		ติดกระพริบ	หน่วงเวลาการทำงานของพัดลม
Defrost (ละลายน้ำแข็ง)		ติดสว่าง	มีการละลายน้ำแข็ง
		ติดกระพริบ	ไม่สามารถทำการละลายน้ำแข็งได้ เนื่องจากสารตั้งค่าไม่ถูกต้อง
Light (แสงสว่าง)		ติดสว่าง	มีการเปิดไฟแสงสว่าง
Wi-Fi (เครือข่ายไร้สาย)		ติดสว่าง	สามารถเชื่อมต่อ router และ cloud ได้ปกติ
		ติดกระพริบ 1 ครั้ง	ไม่สามารถเชื่อมต่อ router ได้
		ติดกระพริบ 2 ครั้ง	สามารถเชื่อมต่อ router ได้ แต่ไม่สามารถเชื่อมต่อ cloud ได้
		ดับ	ปิดการเชื่อมต่อ Wi-Fi
Alarm (สัญญาณเตือน)		ติดกระพริบ	แจ้งเตือนข้อผิดพลาด

- ตาราง 1.1 -

ปุ่มลับผัส 6 ปุ่ม (TOUCH BUTTON SWITCH)			
ปุ่มกด		การกด	คำสั่ง
Power (เปิด/ปิด)		กดค้าง 2 วินาที	เปิด / ปิด เครื่อง
Light* (ไฟแสงสว่าง)		กด 1 ครั้ง	เปิด / ปิด ไฟแสงสว่าง
Defrost (ละลายน้ำแข็ง)		กดค้าง 3 วินาที	เปิด / ปิด Manual defrost
Setting** (การตั้งค่า)		กดค้าง 3 วินาที	เข้า / ออก เมนูการตั้งค่าของ User
		กดค้าง 5 วินาที	เข้าเมนูการตั้งค่า Advance (กดค้าง 5 วินาทีเพื่อออก)
		กด 1 ครั้ง	ตกลง, ปิดเสียง Alarm
Up (เลื่อนขึ้น)		กด 1 ครั้ง	เลื่อนค่า / ปรับค่า
		กดค้าง 5 วินาทีขณะปิดเครื่อง	เข้า AP Mode
Down (เลื่อนลง)		กด 1 ครั้ง	เลื่อนค่า / ปรับค่า

- ปุ่ม สามารถกดได้ทั้งในขณะที่เครื่องเปิดหรือปิดอยู่
 - สามารถกดปุ่ม ค้างไว้ 3 หรือ 5 วินาทีเพื่อเข้าเมนูการตั้งค่าได้ทั้งในขณะที่เครื่องเปิดหรือปิดอยู่
 - เมื่อเครื่องได้รับคำสั่งจากภายนอกปุ่มแล้วจะมีเสียง Beep ลั่น ๆ จาก Buzzer เกิดขึ้น 1 ครั้ง
- ตาราง 1.2 -

การแสดง ERROR ที่ 7-SEGMENT			
สัญลักษณ์	สาเหตุ	พารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้อง	
E0	Sensor Probe 1 Short หรือ Open	-	
E1	Sensor Probe 2 Short หรือ Open	-	
E2	ค่าพารามิเตอร์ที่บันทึกไว้ลื่อน (หน่วยความจำเรื่อง)	-	
E3	การสื่อสารระหว่าง Main กับ Display ขัดข้อง	-	
E4	การสื่อสารระหว่าง Display กับ Wi-Fi Module ขัดข้อง	-	
E5	อุณหภูมิต่ำกว่าค่าขอบเขตอุณหภูมิต้านตัว	<i>R2, R1, RL, Rd</i>	
E6	อุณหภูมิสูงกว่าค่าขอบเขตอุณหภูมิต้านสูง	<i>R2, R1, RH, Rd</i>	
E7	แรงดันไฟฟ้าต่ำกว่าค่าระดับแรงดันไฟฟ้าต้านตัว	<i>E, O, L, cd</i>	
H1	แรงดันไฟฟ้าสูงกว่าค่าระดับแรงดันไฟฟ้าต้านสูง	<i>E, O, H, cd</i>	

- ตาราง 1.3 -
- เมื่อเกิด Error ใดๆ (ยกเว้น **E3**) จะเกิดเสียงเมื่อจาก Buzzer เป็นจังหวะ Beep 3 ครั้งติดกันไปเรื่อย ๆ
 - กดปุ่ม 1 ครั้ง เพื่อรีเซ็ตเมืองออกจาก Buzzer
 - เมื่อเกิด Error **E3** สามารถ clear error ได้ด้วยการกดปุ่ม 1 ครั้ง ระบบจะกลับไปใช้ค่าพารามิเตอร์ Default

function

การใช้งาน

การแสดงอุณหภูมิ

- สามารถเลือกอุณหภูมิที่แสดงได้ ระหว่าง Probe 1 หรือ Probe 2 (พารามิเตอร์ /4)
- สามารถเลือกหน่วยของอุณหภูมิที่แสดงได้ ระหว่าง °C หรือ °F (พารามิเตอร์ /5)
- ในการแสดงอุณหภูมิของ Probe 1 ระบบจะหันว่างเวลาการแสดงอุณหภูมิที่สูงขึ้น ให้ค่าอยู่ ๆ เพื่อเข้าตามค่าหัวว่างเวลาการแสดงผลอุณหภูมิที่สูงขึ้นทุกๆ 1.0°C (พารามิเตอร์ /2) หากอุณหภูมิต่ำลงจะไม่มีการหันว่างเวลาการแสดงผล
- ระบบจะด้วนการหันว่างเวลาการแสดงผลเป็นเวลา 5 วินาที ในกรณีต่อไปนี้
 - หลังจากจ่ายไฟให้เครื่อง
 - เมื่อหน้าจอขึ้นมาแสดงอุณหภูมิของเซ็นเซอร์อีกครั้ง (เช่น หลังจากเปลี่ยนเซ็นเซอร์เมื่อเซ็นเซอร์เสีย)
 - เมื่อออกจากชั้นตอนการตั้งพารามิเตอร์
- การแสดงอุณหภูมิขั้นละเอียดหลังจากระบวนการลงทะเบียนน้ำแข็ง
 - ระบบจะทำการดัดการแสดงอุณหภูมิภายในตู้เย็น (Probe 1) ไม่ให้สูงเกินไปกว่าค่าที่สูงที่สุดในรายการต่อไปนี้
 - ค่าอุณหภูมิภายในตู้เย็น (Probe 1) ที่เคยตั้งไว้สุดตั้งแต่เริ่มกระบวนการการลงทะเบียนน้ำแข็ง
 - ค่าอุณหภูมิที่ต้องการให้คอมเพรสเซอร์เริ่มทำงาน ($5E + rd$)
 - ระบบจะยกเลิกการจำกัดการแสดงอุณหภูมิหลังจากระบวนการลงทะเบียนน้ำแข็งเสร็จสิ้น โดยเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้
 - อุณหภูมิภายในตู้เย็นต่ำกว่าหรือเท่ากับค่าที่ใช้จำกัดค่าสุด
 - ปิดเครื่อง
- หากตั้งค่าหัวว่างเวลาการแสดงอุณหภูมิที่สูงขึ้นทุกๆ 1.0°C (พารามิเตอร์ /2) เป็น 0 คือไม่หันว่างเวลา ระบบจะไม่มีการหันว่างเวลาการแสดงอุณหภูมิที่สูงขึ้น และ การจำกัดการแสดงอุณหภูมิในขั้นละเอียดหลังจากการลงทะเบียนน้ำแข็ง

การทำงานของคอมเพรสเซอร์

- คอมเพรสเซอร์จะเริ่มทำงานเมื่ออุณหภูมิภายในตู้เย็น (Probe 1) สูงกว่าหรือเท่ากับ ค่า $5E + rd$
- คอมเพรสเซอร์จะหยุดทำงานเมื่ออุณหภูมิภายในตู้เย็น (Probe 1) ต่ำกว่าหรือเท่ากับ ค่า $5E$
- เมื่อจ่ายไฟครั้งแรกหัวว่างเวลาการจะทำงานที่คอมเพรสเซอร์จะเริ่มทำงานเป็นเวลา [C0] นาที และเพิ่มเวลา 0-31 วินาที แบบสุ่ม ทั้งนี้เพื่อป้องกันกรณีที่อุปกรณ์หลายตัวอ่อนในบริเวณเดียวกัน แม่กีดเหตุไฟฟ้าดับแล้วก้อนไฟไหม้อุปกรณ์อาจสั่นทำคอมเพรสเซอร์ทำงานในเวลาเดียวกันพร้อมกันทุกด้วย ซึ่งอาจทำให้เกิดไฟกระชากได้ (ตัวเลขจะถูกคุ้มให้หักครั้งที่ทำการกดปุ่ม display)
- กรณีที่คอมเพรสเซอร์หยุดทำงาน จะมีการหัวว่างเวลาอ่อนที่จะเริ่มทำงานอีกครั้งเลื่อนอีกครั้ง [C2] นาที
- เมื่อคอมเพรสเซอร์เริ่มทำงานแล้ว จะต้องทำงานอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา [C3] นาทีและ
- ในการนี้ที่เซ็นเซอร์ Probe 1 เลือก คอมเพรสเซอร์จะทำงานตามการตั้งค่าของพารามิเตอร์ [C4] โดย
 - เมื่อดึง [C4] = 0 คอมเพรสเซอร์จะหยุดการทำงาน
 - เมื่อดึง [C4] = 1 - 99 คอมเพรสเซอร์จะทำงานเป็นเวลา [C4] นาที ลับกับหยุดทำงาน 15 นาที
 - เมื่อดึง [C4] = 100 คอมเพรสเซอร์จะทำงานตลอด

การทำงานของพัดลมคงอยู่เมื่อเย็น

- สามารถเลือกรูปแบบการทำงานของพัดลมคงอยู่เมื่อเย็นได้ที่พารามิเตอร์ F_0
 - เมื่อเลือก $F_0 = 0$ พัดลมจะทำงานตลอดเวลา หรือ หากตั้งพารามิเตอร์ $d_F = 1$ พัดลมจะหยุดเมื่อตรวจพบว่าประตูเปิด
 - เมื่อเลือก $F_0 = 1$ พัดลมจะทำงานตามอุณหภูมิของ Probe 2 โดย
 - พัดลมจะทำงาน เมื่ออุณหภูมิของ Probe 2 $\geq F_1$
 - พัดลมจะทำงาน เมื่ออุณหภูมิของ Probe 2 $\leq F_1 - 1.0^{\circ}\text{C}$
 - เมื่อเลือก $F_0 = 2$ พัดลมจะทำงาน และ หยุดทำงานตามการทำงานของคอมเพรสเซอร์
- สามารถกำหนดการทำงานของพัดลมในขณะละลายน้ำแข็งได้ที่พารามิเตอร์ F_3
 - เมื่อเลือก $F_3 = 0$ พัดลมจะทำงานในขณะละลายน้ำแข็ง
 - เมื่อเลือก $F_3 = 1$ พัดลมจะหยุดทำงานในขณะละลายน้ำแข็ง และ เมื่อเสร็จสิ้นการละลายน้ำแข็งแล้ว พัดลมจะยังคงหยุดทำงานต่อเป็นเวลาเท่ากับ $dd + F_d$

การละลายน้ำแข็ง

- เปิด หรือ ปิด ระบบการละลายน้ำแข็งได้ที่พารามิเตอร์ r_3
- สามารถเลือกรูปแบบการละลายน้ำแข็งได้ที่พารามิเตอร์ d_F
 - ในกรณีที่ตัวทاความร้อนในการละลายน้ำแข็งเป็นแบบอีดิคเตอร์ ($d_F = 0,2,4$) คอมเพรสเซอร์จะหยุดทำงาน และ สีต์เตอร์จะเริ่มทำงานทันที (Relay defrost ทำงานเป็นสีต์เตอร์)
 - ในกรณีที่ตัวทาความร้อนในการละลายน้ำแข็ง เป็นแบบแก๊สร้อน ($d_F = 1,3$) คือใช้ Reversing valve กลับทิศทางการไหลของน้ำยา (Relay defrost ทำงานเป็น Reversing valve) คอมเพรสเซอร์จะทำงานไปด้วยเพื่อให้น้ำยาเดินช้อนทาง โดยหากคอมเพรสเซอร์กำลังทำงานอยู่ Reversing valve สามารถเปลี่ยนสถานะการทำงานได้ทันที (ทั้ง On/Off) โดยไม่ต้องหยุดการทำงานของคอมเพรสเซอร์
- เมื่อปั้นในการรีเมิ่มการละลายน้ำแข็ง
 - ระบบจะทำการละลายน้ำแข็งโดยอัตโนมัติกาๆ ช่วงเวลาที่ทำการหดที่พารามิเตอร์ d_L โดยรีเม้นบันเวลาดังแต่ เปิดเครื่องหรือกระบวนการการละลายน้ำแข็งครั้งต่อสุดเสรีจั่วน
 - สามารถกดปุ่ม \diamond ค้างไว้ 3 วินาที เพื่อสั่งให้ทำการละลายน้ำแข็งทันที หรือยกเลิกการละลายน้ำแข็งทันที
- เมื่อปั้นในการหยุดการละลายน้ำแข็ง
 - เมื่อเลือก $d_F = 0,1$ ระบบจะหยุดการละลายน้ำแข็งเมื่อ
 - อุณหภูมิของ Probe 2 $\geq d_L$ หรือ
 - ระยะเวลาที่ใช้ในการละลายน้ำแข็ง $\geq dP$
 - เมื่อเลือก $d_F = 2,3$ ระบบจะหยุดการละลายน้ำแข็งเมื่อ
 - ระยะเวลาที่ใช้ในการละลายน้ำแข็ง $\geq dP$
 - เมื่อเลือก $d_F = 4$ ระบบจะหยุดการละลายน้ำแข็งเมื่อ
 - อุณหภูมิของ Probe 2 $\geq d_L$
- หลังจากการละลายน้ำแข็งระบบจะห่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์และพัดลมเป็นระยะเวลา dd และ ภายในเวลาที่ระบุไว้ ในส่วนของพัดลมจะยังคงหน่วงเวลาไปอีกเป็นระยะเวลา F_d
- ในกรณีที่ตัวทาความร้อนเป็นแบบแก๊สร้อน ระบบจะนับเวลาที่ใช้ในการละลายน้ำแข็ง เมื่อคอมเพรสเซอร์เริ่มทำงาน
- หากปิดเครื่อง หรือ เซ็นเซอร์ Probe 1 หรือ Probe 2 เสีย ระบบจะยกเลิกการละลายน้ำแข็งทันที และ จะนับรอบใหม่เมื่อเปิดเครื่องอีกครั้ง

การแจ้งเตือนเมื่ออุณหภูมิสูงกว่าหรือต่ำกว่าขอบเขตที่กำหนด

- สามารถตั้งค่าขอบเขตของอุณหภูมิติด้านสูงและด้านต่ำ เพื่อทำการแจ้งเตือนเมื่ออุณหภูมิที่นำมาเปรียบเทียบเกินขอบเขตต่อได้
- อุณหภูมิที่นำมาเปรียบเทียบจะขึ้นกับพารามิเตอร์ **RH2** โดย
 - เมื่อเลือก **RH2** = 0.2 จะใช้ค่าอุณหภูมิจาก Probe 1 ในการเปรียบเทียบ
 - เมื่อเลือก **RH2** = 1 จะใช้ค่าอุณหภูมิจาก Probe 2 ในการเปรียบเทียบ
- กำหนดอุณหภูมิของเขตด้านสูงได้ที่พารามิเตอร์ **RH** และด้านต่ำได้ที่พารามิเตอร์ **RL**
- กำหนดชนวนของ **RH/RL** ให้ที่ **R1** โดย
 - เมื่อเลือก **R1** = 0 จะแจ้งเตือนเมื่อ
 - อุณหภูมิที่ใช้ในการเปรียบเทียบ < **SL - RL** หรือ
 - อุณหภูมิที่ใช้ในการเปรียบเทียบ > **SL + RH** เป็นเวลาต่อเนื่อง 2 วินาที
 - หมายเหตุ การตั้งค่า **RH** และ **RL** ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 กรณีตั้งค่าไว้ต่ำกว่า 0 จะต้องทำการกลับเครื่องหมาย หากและลงในกรณีการด้านบนด้วย
 - เมื่อเลือก **R1** = 1 จะแจ้งเตือนเมื่อ
 - อุณหภูมิที่ใช้ในการเปรียบเทียบ < **RL** หรือ
 - อุณหภูมิที่ใช้ในการเปรียบเทียบ > **RH** เป็นเวลาต่อเนื่อง 2 วินาที
- ระบบจะยกเลิกการแจ้งเตือนเมื่ออุณหภูมิที่ใช้ในการเปรียบเทียบสูงกว่าค่าขอบเขตด้านต่ำ หรือ น้อยกว่าค่าขอบเขตด้านสูง โดยมีล่วงต่างของอุณหภูมิเท่ากับ **RD**
- ในการแจ้งเตือนอุณหภูมิต่ำกว่าค่าขอบเขตด้านต่ำ จะแสดง **EL0** กระพริบลับกับการแสดงอุณหภูมิปกติ พร้อมเสียง Alarm
- ในการแจ้งเตือนอุณหภูมิสูงกว่าค่าขอบเขตด้านสูง จะแสดง **EL1** กระพริบลับกับการแสดงอุณหภูมิปกติ พร้อมเสียง Alarm
- ในขณะที่ระบบกำลังทำการลงทะเบียนน้ำแข็ง ระบบจะหยุดการตรวจสอบอุณหภูมน้ำแข็ง และ ไม่ทำการแจ้งเตือนหากอุณหภูมิออกจากการตั้งของเขตตั้งนี้ โดย ระบบแจ้งเตือนนี้จะกลับมาทำงานอีกครั้งหลังจากที่การลงทะเบียนน้ำแข็งเสร็จสิ้นแล้วและอุณหภูมิได้กลับเข้าสู่ตั้งของเขตตั้งนี้อีกครั้ง
- ระบบจะหalte เวลาการแจ้งเตือนเป็นเวลา **Rd** นาที โดยเริ่มนับเวลาตั้งแต่ทำการเปิดเครื่อง
- ในขณะที่เปิดเครื่อง ระบบจะไม่ตรวจสอบขอบเขตของอุณหภูมิ และจะไม่มีการแจ้งเตือนเมื่ออุณหภูมิเกินขอบเขต

การป้องกันแรงดันไฟฟ้าสูง/ต่ำ

- สามารถเปิด หรือปิดการทำงานของการป้องกันแรงดันไฟฟ้าสูง/ ต่ำได้ที่พารามิเตอร์ **PE**
- ตั้งค่าระดับแรงดันไฟฟ้าต่ำที่ได้ที่พารามิเตอร์ **Lo**
- ตั้งค่าระดับแรงดันไฟฟ้าสูงที่ได้ที่พารามิเตอร์ **Ho**
- เมื่อระบบตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้านี้ค่าลงกว่า **Ho** เป็นระยะเวลาต่อเนื่องกี่ **cd** ทำงานของคอมเพรสเซอร์ และการแจ้งเตือน **Hu** กระพริบ พร้อมเสียง Alarm
- เมื่อระบบตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้านี้ค่าน้อยกว่า **Lo** เป็นระยะเวลาต่อเนื่องกี่ **cd** ทำงานของคอมเพรสเซอร์ และการแจ้งเตือน **Lu** กระพริบ พร้อมเสียง Alarm
- ระบบจะยกเลิกการแจ้งเตือน และ ให้ค่าคอมเพรสเซอร์สามารถกลับมาทำงานได้เมื่อ
 - แรงดันไฟฟ้ากลับมาต่ำกว่า **Ho - ph** หรือ
 - แรงดันไฟฟ้ากลับมาสูงกว่า **Lo + ph**
- สามารถตั้งค่าแรงดันไฟฟ้า (Vrms) ในขณะนี้ได้ที่พารามิเตอร์ **PP**
- สามารถตั้งค่ากลับไฟฟ้า (Pavg) ในขณะนี้ได้ที่พารามิเตอร์ **PI** โดยระบบสามารถวัดกลับไฟฟ้าได้สูงสุดไม่เกิน 2,000W เมื่อตัวเลขค่า watt สูงเกิน 999 จะแสดงในหน่วย kw (kilowatt) โดยแสดงจุดศูนย์หมุนตัวเลขหลักทั้งที่หนึ่ง
- สามารถตั้งค่ากระแส (Irms) ในขณะนี้ได้ที่พารามิเตอร์ **PR** โดยจะแสดงเป็นค่าหน่วย 2 ตำแหน่ง เมื่อตัวเลขค่ากระแสสูงเกิน 9.99A จะปรับการแสดงผลเป็นหน่วย 1 ตำแหน่ง
- ค่าแรงดันไฟฟ้า, ค่ากลับไฟฟ้า และค่ากระแสที่อ่านได้ อาจมีค่าคาดเคลื่อนอยู่ในช่วงไม่เกิน +- 5%

การตรวจสอบสถานะของประตู

- สามารถเปิดหรือปิดการตรวจสอบสถานะของประตูได้ที่พารามิเตอร์ **dr0**
- สามารถเลือกชนิดของ sensor สำหรับตรวจสอบสถานะของประตูได้ที่พารามิเตอร์ **dr1** โดย
 - เมื่อเลือก **dr1 = 0** คือ สถานะประตูปิดเมื่อ sensor close circuit
 - เมื่อเลือก **dr1 = 1** คือ สถานะประตูปิดเมื่อ sensor open circuit
- เมื่อเลือก **F0 = 0** และ มีการตรวจสอบสถานะของประตู พัดลมจะอยู่ในจุดการทำงานเมื่อประตูเปิด
- สามารถดูสถานะของประตูที่ระบบตรวจสอบได้ในขณะนี้ได้ ที่พารามิเตอร์ **dr2**

การเชื่อมต่อ Wi-Fi และการรับส่งข้อมูลกับระบบ Cloud

- สามารถเปิด/ปิดการเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้ที่พารามิเตอร์ **WE1** (รองรับเฉพาะสัญญาณ Wi-Fi ความถี่ 2.4 GHz)
- กดปุ่ม **②** ค้างไว้ 5 วินาทีในขณะที่ปิดเครื่อง เพื่อทำการเข้าสู่ AP mode ให้หน้าจอจะแสดง AP และระบบจะปลดอย่างลับๆ ของตัวเองอุปกรณ์ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเชื่อมต่อเข้ามาทำการตั้งค่าต่อไป
- เมื่อระบบเข้าสู่ AP mode ระบบจะเริ่มทำการ scan Wi-Fi รอบตัวโดยอัตโนมัติ และจะ scan ช้าเพื่อป้องกันข้อมูลทุก 5 นาที
- เมื่อเชื่อมต่อ กับ router แล้วสามารถดูความแรงของสัญญาณได้ที่พารามิเตอร์ **5G5**
- สถานะการเชื่อมต่อของ Wi-Fi สามารถดูได้จากไฟสัญญาณ **WiFi** (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในตาราง 1.1)
- การส่งข้อมูลด้วยเหตุผล Interval : สามารถกำหนดให้ระบบทำการส่งข้อมูลรายงานให้กับ Cloud ทุก ๆ 1 นาที, 5 นาที, 10 นาที (ค่าเริ่มต้น: 5 นาที) โดยระบบจะส่งข้อมูลรายงานดังต่อไปนี้

- | | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| 1. วันที่และเวลาที่เก็บข้อมูลชุดนี้ | 6. สถานะของไฟแสงสว่าง | 11. ค่ากระแสไฟฟ้า |
| 2. สถานะการเชื่อมต่อ Wi-Fi | 7. สถานะ On/ Off ของคอมเพรสเซอร์ | 12. ค่าอุณหภูมิของ Probe 1 |
| 3. สถานะ On/ Off ของตู้ | 8. สถานะ On/ Off ของพัดลมคงอยู่ยืน | 13. ค่าอุณหภูมิของ Probe 2 |
| 4. สถานะของประตู | 9. ค่าแรงดันไฟฟ้า | 14. ค่าความแรงสัญญาณ Wi-Fi |
| 5. สถานะของการละลายน้ำแข็ง | 10. ค่ากำลังไฟฟ้า | |
- ดำเนินกรนท์ที่ระบบเกิดขาดการเชื่อมต่อกับ internet หรือไม่สามารถเชื่อมต่อกับ Cloud ได้ ระบบจะทำการเก็บข้อมูลรายงาน และข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงไว้ที่หน่วยความจำของอุปกรณ์ เพื่อรอให้การเชื่อมต่อกลับมาเป็นปกติ จึงทำการส่งข้อมูลที่เก็บไว้ในหน่วยความจำอุปกรณ์ขึ้น cloud อีกครั้ง โดยที่ระบบสามารถเก็บข้อมูลการใช้งานได้สูงสุด 48 ชั่วโมง และจะบันทึกข้อมูลลงรายงาน ทุกชั่วโมง Interval ที่ผู้ใช้ตั้งค่าเอาไว้
 - ระบบจะไม่บันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำ หากผู้ใช้ตั้งค่าพารามิเตอร์ **WE1 = 0**
 - ค่าน้ำที่และเวลาที่ระบบจะส่งไปพร้อมกับข้อมูล จะทำการดึงค่าจาก Internet (SNTP Server) หากเกิดเหตุที่ทำให้ระบบไม่สามารถเชื่อมต่อกับ Internet ได้ ระบบจะเก็บข้อมูลรายงาน โดยแนะนำจาก RTC (Real Time Clock) แทน
 - หากเกิดเหตุที่ระบบไม่สามารถดึงค่าเวลาจากที่ได้ได้เลย (ระบบไม่สามารถต่อ Internet ได้ ในขณะเดียวกันที่ RTC แบตเตอรี่หมด หรือเวลาที่บันทึกไว้ในไดร์รับการลอกตอนที่ยกบาน Jenin ไป) ระบบจะทำการเก็บข้อมูลรายงาน โดยใช้ System Time ในการนับเวลา โดยระบบจะเริ่มนับตั้งแต่ไดร์รับการจ่ายไฟเริ่มต้นของระบบจะเทียบเท่ากับเวลา 00:00:00 ของวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1970 เนื่องจากอ้างอิงจากระบบ Unix Time
 - อุปกรณ์สามารถรับคำสั่ง และการตั้งค่าต่างๆ ผ่าน Corntrol Software โดยเมื่อได้รับคำสั่งแล้วจะส่งเสียง Beep ลั่นๆ เป็นจำนวน 2 ครั้ง เมื่อการรับส่งงานหรือการตั้งค่าประสบผลสำเร็จ

การอัพเดต firmware ของระบบผ่านกระบวนการ OTA (Over-the-Air)

- ใน การเริ่มกระบวนการOTA นั้น สามารถทำได้ในขณะที่ ระบบกำลังเชื่อมต่ออยู่กับ Internet เท่านั้น
- สามารถอัพเดต firmware ผ่าน Comntrol Software ได้
- องค์ประกอบของระบบที่สามารถอัพเดต firmware ผ่านการ OTA ได้นั้นมี 2 องค์ประกอบ ได้แก่ Main และ Wi-Fi Module
- หากระบบตรวจสอบเจอบาบvn cloud server มี firmware เวอร์ชันใหม่ทั้งในส่วนของ Main และ Wi-Fi Module ระบบจะเริ่มกระบวนการอัพเดต firmware ให้กับ Main ก่อน และหากสารีเซ็ตโดยไม่มีข้อผิดพลาด ระบบจะเริ่มทำการอัพเดต firmware ให้กับ Wi-Fi Module ต่อไป
- การ OTA ในส่วนของ Main: หลังจากส่งคำสั่งมายังระบบ ระบบก็จะเริ่มกระบวนการอัพเดต firmware ขณะเดียวกันที่หน้าจอ display จะแสดงคำว่า  เป็นเวลาประมาณ 2 วินาที ก่อนจะเปลี่ยนเป็นแสดงค่าความคืบหน้าของการอัพเดต ซึ่งจะแสดงเป็นตัวเลขตั้งแต่ 0 - 944
- ขณะที่ Main กำลังอุปกรณ์ในกระบวนการ OTA นั้น ระบบจะปิดการทำงานของ relay ทุกตัวเพื่อความปลอดภัย
- หากกระบวนการอัพเดต firmware ในส่วนของ Main ล้มเหลวตัวสาเหตุใด ๆ ก็ตาม ระบบจะเริ่มทำการอัพเดต firmware ใหม่อีกครั้ง และหากล้มเหลวครบ 3 ครั้ง ระบบจะ reset Main ให้กลับไปใช้ default factory firmware
- การ OTA ในส่วนของ Wi-Fi Module: กระบวนการติดตั้งจะเหมือนกับการ OTA ในส่วนของ Main ทุกประการ ต่างกันตรงที่กระบวนการอัพเดต firmware หน้าจอ display จะไม่ได้แสดงเป็นความคืบหน้า แต่จะแสดงคำว่า  เป็นเวลาประมาณ 5 วินาทีแทน โดยมีจุดประสงค์เพื่อแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานทราบก่อนที่ Wi-Fi Module จะ reset

parameter setting

การตั้งค่าพารามิเตอร์

การตั้งค่าและดูค่าพารามิเตอร์ในระดับ User

- User สามารถเข้าไปแก้ไขค่า และ ดูค่าพารามิเตอร์ต่างๆได้โดยไม่ต้องใส่ Password โดย
 - กดปุ่ม **SET** ค้างไว้ 3 วินาที หน้าจอจะแสดงลัญลักษณ์ของพารามิเตอร์ขึ้นมา โดยพารามิเตอร์แรกคือ **SE**
 - กดปุ่ม **SET** 1 ครั้ง หน้าจอจะแสดงค่าของพารามิเตอร์นั้นๆ
 - กดปุ่ม **SET** หรือ **OK** เพื่อแก้ไขค่า
 - กดปุ่ม **SET** 1 ครั้ง เพื่อบันทึกค่าใหม่ หน้าจอจะกลับมาแสดงลัญลักษณ์ของพารามิเตอร์นั้นๆ
 - กดปุ่ม **SET** หรือ **OK** เพื่อเลื่อนดูค่าพารามิเตอร์อื่นๆ
 - กดปุ่ม **SET** ค้างไว้ 3 วินาที เพื่อกลับสู่การแสดงอุณหภูมิตามปกติ
- พารามิเตอร์ที่สามารถเรียกดูหรือตั้งค่าได้ด้วยวิธีนี้มีดังนี้
 - SE** คือ ค่าอุณหภูมิ Setpoint
 - PP** คือ ค่าแรงดันไฟฟ้าในขณะนั้น (Vac)
 - W** คือ ค่ากำลังไฟฟ้าในขณะนั้น (Watt)
 - AMP** คือ ค่ากระแสไฟฟ้าในขณะนั้น (Amp)
 - WE** คือ สถานะการเปิด/ปิด Wi-Fi
 - RG** คือ ค่าความแรงของลัญญาณ Wi-Fi ในขณะนั้น
 - RP** คือ ค่าความต่างของอุณหภูมิช่วง (Setpoint) กับค่าอุณหภูมิที่สั่งงานสำหรับคอมเพรสเซอร์

การตั้งค่าและดูค่าพารามิเตอร์ในระดับ Advance

- จะต้องมีการใส่ Password เพื่อเข้าไปแก้ไขค่าพารามิเตอร์ต่างๆ สำหรับช่างหรือผู้ได้รับอนุญาตเท่านั้น โดย
 - กดปุ่ม **SET** ค้างไว้ 5 วินาที หน้าจอจะแสดงตัวเลข 0 เพื่อให้ใส่ Password
 - กดปุ่ม **SET** หรือ **OK** เพื่อใส่ Password = 22
 - กดปุ่ม **SET** 1 ครั้ง หน้าจอจะแสดง ลัญลักษณ์ของพารามิเตอร์ขึ้นมา โดยพารามิเตอร์แรกคือ **AC**
 - กดปุ่ม **SET** หรือ **OK** เพื่อเลื่อนพารามิเตอร์ที่ต้องการ
 - กดปุ่ม **SET** 1 ครั้ง หน้าจอจะแสดงค่าของพารามิเตอร์นั้นๆ
 - กดปุ่ม **SET** หรือ **OK** เพื่อแก้ไขค่า
 - กดปุ่ม **SET** 1 ครั้งเพื่อบันทึกค่าใหม่ หน้าจอจะกลับมาแสดงลัญลักษณ์ของพารามิเตอร์นั้นๆอีกครั้ง
 - เมื่อแก้ไขเสร็จแล้วกดปุ่ม **SET** ค้างไว้ 5 วินาที เพื่อกลับสู่การแสดงอุณหภูมิตามปกติ
- สามารถ reset ค่าพารามิเตอร์ทั้งหมดกลับเป็นค่า Default ได้ โดยในขณะที่หน้าจอแสดงลัญลักษณ์ของพารามิเตอร์ต่างๆ ให้กดปุ่ม **①** และ **②** พร้อมกันค้างไว้ 4 วินาทีจะกลับมาแสดงลัญลักษณ์ **DFP** กระพริบ
- ในการปรับตั้งค่าหากบวบค้างไว้ 4 วินาทีจะลบข้อความที่หน้าจอแสดงลัญลักษณ์ **4Hz** กระพริบ
- เมื่อไม่มีการกดปุ่มใด ๆ เป็นเวลา 60 วินาที จะลบค่าทั้งหมดออกจากการตั้งค่าทั้งสองแบบลงโดยอัตโนมัติ โดย 2 วินาทีสุดท้ายหน้าจอจะกระพริบ 4Hz เพื่อเป็นการแจ้งเตือน
- พารามิเตอร์ที่สามารถตั้งค่าได้ทั้งหมด สามารถตั้งค่าผ่านระบบ Control Software ได้

ตารางแสดงพารามิเตอร์ทั้งหมดของระบบ						
สัญลักษณ์	รายละเอียด	Default	Recommended		ช่วงการใช้งาน	
			Chiller	Freezer		
พารามิเตอร์เกี่ยวกับ Temp Sensor						
PC1	ค่าเซนเซอร์ที่อ่านได้จาก Probe 1	0.0°C	0.0°C	0.0°C	-10.0°C ถึง +10.0°C	
PC2	ค่าเซนเซอร์ที่อ่านได้จาก Probe 2	0.0°C	0.0°C	0.0°C	-10.0°C ถึง +10.0°C	
P2	ค่าหน่วยเวลาการแสลงอุณหภูมิที่สูงขึ้นทุกๆ 1°C	2 นาที / °C	2 นาที / °C	2 นาที / °C	0 ถึง 10 นาที / °C	
PR2	กำหนดการใช้งานของ Probe 2	0	0	2	0 = ไม่ต้องใช้ Probe 2 1 = Product probe 2 = Defrost probe	
พารามิเตอร์เกี่ยวกับการแสลงผลที่หน้าจอ						
PC4	เลือก Probe ที่ใช้แสดงค่าที่หน้าจอ	1	1	1	1 = Probe 1 2 = Probe 2	
PC5	เลือกหน่วยที่ใช้ในการแสลงอุณหภูมิ	0	0	0	0 = องศาเซลเซียส (°C) 1 = องศา华เรนไฮต์ (°F)	
พารามิเตอร์เกี่ยวกับการควบคุม						
SC1	ค่าอุณหภูมิ Setpoint	0.0°C	2.0°C	-18.0°C	r1 ถึง r2 °C	
SC1	อุณหภูมิต่ำสุดที่สามารถตั้ง Setpoint ได้	-40.0°C	1.0°C	-25.0°C	-40.0°C ถึง r2 °C	
SC2	อุณหภูมิสูงสุดที่สามารถตั้ง Setpoint ได้	40.0°C	10.0°C	0.0°C	r1 ถึง 40.0°C	
SC3	เลือกให้มี หรือ ไม่มีการละลายน้ำแข็ง	0	0	0	0 = มีการละลายน้ำแข็ง 1 = ไม่มีการละลายน้ำแข็ง	
SC4	ตั้งค่าความต่างของอุณหภูมิที่ใช้งาน (Setpoint) กับค่าอุณหภูมิที่สั่งงานสำหรับคอมเพรสเซอร์	5.0°C	5.0°C	5.0°C	0.0°C ถึง 20.0°C	
SC4	กำหนดเวลาทำงานของคอมเพรสเซอร์เมื่อ Probe 1 เสีย	0	0	0	0 = คอมเพรสเซอร์หยุดการทำงาน 1 - 99 = ให้คอมเพรสเซอร์ทำงาน 100 นาที แล้วกันการหยุดทำงาน 15 นาที (แม้จะไม่ได้) 100 = ให้คอมเพรสเซอร์ทำงานตลอด	
พารามิเตอร์เกี่ยวกับการป้องกันคอมเพรสเซอร์						
SC0	ตั้งหน่วงเวลาคอมเพรสเซอร์เมื่อจ่ายไฟครั้งแรก	0	2	2	0 - 100 นาที	
SC2	ตั้งระยะเวลาอ่อนโยนที่สุดที่คอมเพรสเซอร์จะต้องหยุดทำงานในแต่ละครั้ง	0	3	5	0 - 100 นาที	
SC3	ตั้งระยะเวลาอ่อนโยนที่สุดที่คอมเพรสเซอร์จะต้องทำงานในแต่ละครั้งของการ start	0	0	0	0 - 100 นาที	

ລັບລັກສ່ນ	ຮາຍລະເອີດ	Default	Recommended		ໜ່ວຍໃຊ້ຂ່າງ
			Chiller	Freezer	
ພາຣັນເຕົອຣ໌ເກີຍວັນກັນກາຮະລາຍນ້າແໜ້ງ					
d0	ຮູບແບນໃນກາຮະລາຍນ້າແໜ້ງ (0,1,4 ຈະເລືອກໄດ້ກີ່ຄວ່ມເນື້ອ $rR2 = 2$)	0	2	0	<p>0 = ສຶບເຕົອຣ໌ / ຍົກເລີກຕາມອຸນຫຼວມ Probe 2 ແລະ ໄນນານກ່າວລາທີ່ກຳນົດ</p> <p>1 = ແກ້ໄສຂັ້ນ / ຍົກເລີກຕາມອຸນຫຼວມ Probe 2 ແລະ ໄນນານກ່າວລາທີ່ກຳນົດ</p> <p>2 = ສຶບເຕົອຣ໌ / ຍົກເລີກຕາມເວລາ</p> <p>3 = ແກ້ໄສຂັ້ນ / ຍົກເລີກຕາມເວລາ</p> <p>4 = ສຶບເຕົອຣ໌ / ຍົກເລີກຕາມອຸນຫຼວມ Probe 2</p>
DL	ຕັ້ງຮະຍານກ່າວຂອງກາຮະລາຍນ້າແໜ້ງ ແຕ່ລະຄຽງ	8	5	6	1 - 168 ຊົ່ວໂມງ
dt	ອຸນຫຼວມລຳກັບຍຸດກາຮະລາຍນ້າແໜ້ງ ($d0 = 0,1,4$)	0.0°C	0.0°C	8.0°C	-30.0°C ຫຶ່ງ 99.9°C
dP	ຮະຍາເລາສູງສຸດໃນກາຮະລາຍນ້າແໜ້ງ ແຕ່ລະຄຽງ ($d0 = 0-3$)	30	20	15	1 - 60 ນາທີ
dd	ໜ່ວງເວລາກາທຳການຂອງຄວມພິເສດເຊື່ອຮ່ວມ ແລະພັດລົມຫັ້ງຈາກກາຮະລາຍນ້າແໜ້ງ	0	0	2	0 - 15 ນາທີ
ພາຣັນເຕົອຣ໌ເກີຍວັນກັນກາຮວມຄຸມພັດລົມຄອຍລໍຍື່ນ					
F0	ຮູບແບນກາທຳການຂອງພັດລົມຄອຍລໍຍື່ນ	0	0	0	<p>0 = ພັດລົມກາທຳການຕົດລອດເວລາ ມີ</p> <p>ຕາມສຳຄັນຂອງປະຕູ ຕ້າ $dr0 = 1$</p> <p>1 = ພັດລົມກາທຳການຕາມອຸນຫຼວມ Probe 2</p> <p>2 = ພັດລົມກາທຳການຕາມກາທຳການຂອງ ຄວມພິເສດເຊື່ອຮ່ວມ</p> <p>3 = ພັດລົມກາທຳການຕາມອຸນຫຼວມ Probe 2 ແລະ ທຳມະນຸດຕາມສຳຄັນຂອງ ປະຕູ ຕ້າ $dr0 = 1$</p>
F1	<ul style="list-style-type: none"> ອຸນຫຼວມໃນກາຮວມຄຸມກາທຳການຂອງ ພັດລົມ ($F0 = 1,3$) ເນື້ອອຸນຫຼວມ Probe 2 $\leq F1 \leq -1.0^{\circ}\text{C}$ ພັດລົມຈະກ່າວມາ ເນື້ອອຸນຫຼວມ Probe 2 $\geq F1$ ພັດລົມ ຈະຫຼຸດກ່າວມາ 	0.0°C	0.0°C	0.0°C	-30.0°C ຫຶ່ງ 40.0°C
F3	ກ່າວນດກາທຳການຂອງພັດລົມຍະຮະລາຍ ນ້າແໜ້ງ	1	0	1	<p>0 = ພັດລົມກາທຳການໃນຍະຮະລາຍ ນ້າແໜ້ງ</p> <p>1 = ພັດລົມຫຸດກາທຳການໃນຍະຮະລາຍ ນ້າແໜ້ງ</p>
Fd	ຕັ້ງເວລາລຳກັບໜ່ວງເວລາກາທຳການຂອງພັດລົມ ຫັ້ງຈາກເລາ dd (ໜ່ວງເວລາກາທຳການຂອງ ຄວມພິເສດເຊື່ອຮ່ວມ ແລະພັດລົມ ຢັ້ງຈາກກາຮະ ລາຍນ້າແໜ້ງ)	0	0	2	0 - 15 ນາທີ


ລັບດັກໜົນ	ຮາຍລະເອີຍດ	Default	Recommended		ໜ່ວຍການໃຊ້ງານ
			Chiller	Freezer	
ພາຣາມີເຕັອຣ໌ເຖິງກັບການປັບປຸງກັນແຮງດັນໄຟຟ້າສູງ/ ຕໍ່າ					
uE	ມີດ/ ປຶກ ການທຳງານຂອງການປັບປຸງກັນແຮງດັນໄຟຟ້າສູງ/ ຕໍ່າ	1	1	1	0 = ປຶກການທຳງານ 1 = ເປີດການທຳງານ
Lo	ແຮງດັນໄຟຟ້າດ້ານຕໍ່າ ທີ່ຈະໃຫ້ຄອມເພຣເຊ່ອວ່າຫຼຸດທຳງານ	190	190	190	160 - 270 Vac
Ho	ແຮງດັນໄຟຟ້າດ້ານສູງ ທີ່ຈະໃຫ້ຄອມເພຣເຊ່ອວ່າຫຼຸດທຳງານ	250	250	250	160 - 270 Vac
uh	ສ່ວນຕ່າງແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ຈະໃຫ້ຄອມເພຣເຊ່ອວ່າຫຼຸດທຳງານ	5	5	5	1 - 20 Vac
cd	ຮະບະເວລາດ່ວຍເນື່ອງທີ່ດ້ວຍກັນໄຟຟ້າຕ້ອງສູງ ອີ່ວັດທຳກວ່າຄ່າ Ho/Lo ກອນທີ່ຈະສັ່ງຫຍຸດການທຳງານຂອງຄອມເພຣເຊ່ອວ່າຫຼຸດ	5	5	5	0 - 60 ວັນທີ
u0	ແລດງຄ່າ Vac ທີ່ອ່ານໄດ້ໃນຂະໜານ້ຳ	-	-	-	150 - 280 Vac
u1	ແລດງຄ່າ Power ທີ່ອ່ານໄດ້ໃນຂະໜານ້ຳ	-	-	-	0 - 999 Watt ຄ້າມາກວ່າ ທີ່ເຫັນ 1,000 ຈະແລດງໃນຫວ່າຍ kW
u2	ແລດງຄ່າ Current ທີ່ອ່ານໄດ້ໃນຂະໜານ້ຳ	-	-	-	0.00 - 20.00 Amp
ພາຣາມີເຕັອຣ໌ເຖິງກັບການແຈ້ງເຕືອນເນື້ອອຸນຫຼວມໃກ້ຂອນເຊົດທີ່ກໍາທັນດ					
RD	ສ່ວນຕ່າງອຸນຫຼວມສໍາຫັກການຍາກເລີກການແຈ້ງເຕືອນ	2.0°C	2.0°C	2.0°C	1.0°C - 20.0°C
R1	ເລືອກນິຍາມຂອງ RL/RH	1	1	1	0 = RL/RH ເນື່ອງຕ່າງຈາກ Setpoint 1 = RL/RH ເປັນຕ່າງອຸນຫຼວມໃຈຈິງ
RL	ຕ່າງອຸນຫຼວມດ້ານຕໍ່າ (ສ່ວນຕ່າງ ອຸນຫຼວມໃຈຈິງ ຕາມ R1)	2.0°C	2.0°C	2.0°C	-30.0°C ຫຶ່ງ 85.0°C
RH	ຕ່າງອຸນຫຼວມດ້ານສູງ (ສ່ວນຕ່າງ ອຸນຫຼວມໃຈຈິງ ຕາມ R1)	8.0°C	8.0°C	8.0°C	-30.0°C ຫຶ່ງ 85.0°C
Rd	ຮະບະເວລາທີ່ຈະກໍາການຫ່ວງເວລາການແຈ້ງເຕືອນ (ເຮັ່ນນັ້ນລັ້ງແຕ່ກໍາເປີດເຄື່ອງ)	90	90	90	0 - 250 ນາທີ

ລັບລັກຂໍ້ມູນ	ຮາຍລະເອີຍດ	Default	Recommended		ໜ່ວງການໃຊ້ກໍານົດ
			Chiller	Freezer	
ພາຣາມີເຕອີຣ໌ເຖິງກັບປະຕູ					
dr0	ເປີດ/ ປິດ ການຕຽບສອນສຄານຂອງປະຕູ (ຕົ້ນ F0 = 0,3 ພຶດມຈະຫຼຸດການທຳການ ແມ່ນປະຕູດູກເປີດ)	1	1	1	0 = ປິດ 1 = ເປີດ
dr1	ເລືອກງູປແນບຂອງ Sensor ສໍາຫັບສຄານ ຂອງປະຕູ	0	0	0	0 = ປະຕູເປີດເນື້ອ Sensor close circuit 1 = ປະຕູປິດເນື້ອ Sensor open circuit
dr2	ແລດງສຄານຂອງປະຕູໃນໝາຍນັ້ນ	-	-	-	0 = ປະຕູປິດ 1 = ປະຕູປິດ
ພາຣາມີເຕອີຣ໌ເຖິງກັບການເຂື້ອມຕ່ອງ Wi-Fi					
nEt	ເປີດ/ ປິດ ການເຂື້ອມຕ່ອງກ່າວ Wi-Fi * ຮະບນຈະໄຟເບັນທີ່ຂ້ອມຸນຸລັງ Memory card ທາກປິດການເຂື້ອມຕ່ອງ Wi-Fi	1	1	1	0 = ປິດ Wi-Fi 1 = ເປີດ Wi-Fi
SnS	ແລດງຄ່າ Wi-Fi Signal Strength ໃນ หน่วย dbm	-	-	-	0 ຄື່ງ - 99dbm (0 = ຍັງຕ້ອກກັບ router ໄນເຕີ້ວ)

hardware specification

ข้อมูลจำเพาะของอุปกรณ์

Mounting size (mm)



Output relays


- คอมเพรสเซอร์ 30A / 250VAC
- พัดลมดูดเย็น 7A / 250VAC
- Defrost 7A / 250VAC
- ไฟแสงสว่าง 7A / 250VAC

Temperature sensor probe

- Probe 1 Temp. Range -40.0°C ถึง +85.0°C
ความยาว 1.5 เมตร ขนาดสาย 26 AWG
(NTC 2.0kohm ที่ 25.0°C)
- Probe 2 Temp. Range -30.0°C ถึง +99.9°C
ความยาว 1.0 เมตร ขนาดสาย 26 AWG
(NTC 6.8kohm ที่ 25°C)

Wiring diagram


หมายเหตุ: รองรับความยาวสายได้สูงสุด 10 เมตร กรณีที่สายมีความยาวมากกว่า 10 เมตร จะมีผลต่อการอ่านข้อมูลอุณหภูมิ



corntrol software

ขั้นตอนการเชื่อมต่ออุปกรณ์

สแกน QR code นี้ เพื่อดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน 'Corntrol'




วิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์


- กดปุ่ม ^ ค้างไว้ 5 วินาทีขณะที่ปิดเครื่อง เพื่อเข้าสู่ AP Mode
- อุปกรณ์จะปล่อยสัญญาณ Wi-Fi ออกหาก โดยอัตโนมัติ [CORNTROL_XXXXXX] เป็น MAC Address 6 ตัวสุดท้ายของอุปกรณ์

Mobile Setting


- กดปุ่ม "ตั้งค่า Wi-Fi" เพื่อเชื่อมต่อโทรศัพท์ เข้ากับ Wi-Fi ของอุปกรณ์
- เลือก Wi-Fi ชื่อ [CORNTROL_XXXXXX]
- ใส่รหัสผ่าน 1234567890
- กลับมาที่ Application CORNTROL เพื่อทำขั้นตอนลัดไป



ตั้งค่า Wi-Fi ของเครื่อง




เลือก Wi-Fi ของอุปกรณ์ และใส่ password




เชื่อมต่ออุปกรณ์




กลับมาที่หน้า app Corntrol




เลือก Wi-Fi และใส่ password




ตั้งค่าอุปกรณ์



ตั้งค่าอุปกรณ์



ตั้งค่าอุปกรณ์



เพิ่มอุปกรณ์สำเร็จ

REMARK:

เมื่อเพิ่มอุปกรณ์ผ่านโทรศัพท์แล้ว ให้เปิดการใช้งานอุปกรณ์ ผ่านสัญลักษณ์ ติดส่วนหน้าจอ หมายความว่าการเชื่อมต่ออุปกรณ์สำเร็จ สามารถใช้งานได้ตามปกติ

WARRANTY:

1. เพิ่มเพื่อนใน Line OA @corntrol
2. ลงรายละเอียดต่อไปนี้ในแชตเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการลงทะเบียนรับประกัน
 - a. Mac Address (เป็นภาพถ่าย)
 - b. Serial No. (เป็นภาพถ่าย)
 - c. ชื่อ และ นามสกุล
 - d. เบอร์ติดต่อ
 - e. อีเมล
 - f. หากซื้อในนามนิติบุคคล โปรดระบุชื่อบริษัท
3. กรรับประกัน 1 ปี นับจากวันที่ล็อชชึ้นและส่งข้อมูลเพื่อลังทะเบียนครบถ้วน

* ขอสงวนสิทธิในการรับประกันกรณีล็อชข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือลงทะเบียนหลังจากวันที่ล็อชชื่อกิน 30 วัน